



Ceník servisu pro rok 2024 vč. DPH

Boxxer RC – RC2 2019 →	2 850 Kč
Boxxer RC/Race 2010-2018	2 050 Kč
Boxxer World cup Charger	2 450 Kč
Pike/Lyrik 35mm Charger do 2017	2 550 Kč
Pike/Lyrik 35mm Charger2 2018 →	2 800 Kč
Yari Charger do 2017	2 550 Kč
Yari Debon air 2018 →	2 800 Kč
Reba /Revelation U-turn	2 200 – 2 700 Kč
Sid XX a WC	2 200 – 3 300 Kč
ZEB RC	2 700 – 3 200 Kč
ZEB Carger2	2 950 Kč
35 Gold	2 500 Kč
Monarch mimo XX a Specialized	2 450 Kč

Monarch Plus	2 450 Kč
Vivid/Kage pružina	2 200 Kč
Vivid Air	2 950 Kč
Vivif Air 2023+	3 500 Kč
Super Deluxe Air	2 800 Kč
Super Deluxe Coil	2 300 Kč
Deluxe	2 500 Kč
Reverb	2 850 Kč
monarch XX	2 800 Kč
Specialized	2 800 Kč
Domazání vzduchové komory tlumiče	300 Kč
Servis samostatného chargeru	1 550 Kč

Malý servis 50hodin 550 Kč + materiál vidlice nebo tlumiče.

Kalibrace kluzných pouzder 500 Kč

Cena v ceníku obsahuje servisní práce, servisní sadu a náplně.

Pokud je uvedeno cenové rozpětí, tak cena závisí na použité sadě modelového roku!

U modelové řady 2018,2019 a 2020 dochází k překrytí řad. Cena závisí na reálném vybavení vidlice.

Přestavby jsou řešeny individuálně.

Ceny se mohou lišit dle dostupnosti servisních sad a dovozu.